

KAWAI 日本肝油丸幅射報告

<關於工廠生產的狀況>

1. 地震當天，弊社技術人員確認並檢查了工廠的生產設備，未發現任何異常。因此于隔天，和地震前一樣照常地進行生產製造。
2. 弊社の埼玉工廠位于埼玉縣比企郡嵐山町，空氣中的幅射綫量與核電站發生事故前沒有特別變化。目前仍然每天依據政府公開的信息進行確認。

<關於製造>

3. 工廠所使用的淨水經過多層過濾後並測定適合用於醫藥品製造。使用的淨水中輻射綫量是根據政府公開的信息進行確認監控的，未超過安全基準值。
4. 製造所用的原料是依據供應商所提供的信息進行檢查確認的，在確保達到醫藥品製造的品質安全要求後方可用於生產。

<關於輸出發貨>

5. 海外輸出時所使用的集裝箱會在裝箱前進行輻射綫值測量，並在確認安全無異常後進行裝箱。